

Nama Inspector : Zaenal Fanani
 No. Telp : 082297507069
 Tanggal Inspeksi : 11 Mei 2026
 Jam Inspeksi : 10.00
 Lokasi Inspeksi : Kedungwaringin, Kab. Bekasi

Nama Customer :
 No. Telp :
 Jenis & Tahun Kendaraan :
 Plat Nopol :
 Jarak Tempuk KM Mobil :



AUTORF CAR INSPECTOR

LAKA BERAT	BANJIR
TIDAK	TIDAK

BODY	BAIK
INTERIOR & AC	BAIK
MESIN & TRANSMISI	BAIK
KAKI-KAKI & BAN	CUKUP
KESELURUHAN	BAIK

EKSTERIOR DAN BODY

O : Normal Δ : Rusak Ringan X : Rusak Berat

No	ITEM	KONDISI	CATATAN
BAGIAN UTAMA BODY			
1	Bumper Depan	Δ	Repaint. Ada baret dan cat kelupas. Bracket bawah patah
2	Kap Mesin	O	
3	Fender Depan Kanan	O	
4	Pintu Depan Kanan	O	
5	Pintu Belakang Kanan	O	
6	Fender Belakang Kanan	Δ	Cat ori. Ada baret tipis
7	Atap	O	
8	Fender Depan Kiri	O	
9	Pintu Depan Kiri	O	
10	Pintu Belakang Kiri	Δ	Cat ori. Ada baret tipis
11	Fender Belakang Kiri	O	
12	Pintu Bagasi dan Spoiler Belakang	Δ	Repaint. Ketebalan cat 1.54mm
13	Bumper Belakang	Δ	Repaint. Ada baret
14	Lisplang Kanan	O	
15	Lisplang Kiri	O	
LAMPU & SISTEM PENCAHAYAAN			
16	Lampu Depan Kanan	O	
17	Lampu Depan Kiri	O	
18	Foglamp dan DRL Depan Kanan	O	
19	Foglamp dan DRL Depan Kiri	O	
20	Lampu Belakang Kanan	O	
21	Lampu Belakang Kiri	O	
22	Lampu Rem/Stop Lamp Belakang	O	
23	Lampu Sein Depan Kanan Kiri	O	
24	Lampu Sein Belakang Kanan Kiri	O	
25	Lampu Hazard	O	
26	Lampu Plat Nomor Depan & Belakang	O	
KACA, SPION & ACCESSORIES			
27	Kaca Keseluruhan	O	
28	Wiper Depan & Belakang	O	
29	Cover Cowl / Cowl Panel (Pecah, Renggang, Tidak ada)	O	
30	Spiion Kanan & Kiri	O	
31	Handle / Sandaran Semua Pintu	O	
32	Antena / Shark Fin	O	
33	Roof Rail / Rak Atap (jika ada)	O	
34	Logo / Emblem Keseluruhan	O	
35	Side Body Molding/Over Fender (jika ada)	O	
36	Talang Air (keseluruhan)	O	
37	Dudukan Kaki / Foot Step Kanan & Kiri	O	
38	Sidekirt Kanan & Kiri	O	
39	Pelindung Kolong / Spakbor Dalam / Liner Fender	O	
40	Sensor Parkir & Kamera Mundur	O	
41	Dop Roda (Semua Ban)	O	
42	Cover Ban Serep (Jika ada)	O	
43	Cover Tangki BBM	O	
44	Karet Pilar Semua Pintu dan Bagasi (Sobek, Kendor)	O	

RANGKA

No	ITEM	KONDISI	CATATAN
45	Bull Head Atas	O	
46	Bull Head Tengah	O	
47	Bull Head Bawah	O	
48	Strut Kanan	O	
49	Strut Kiri	O	
50	Upron Kanan	O	
51	Upron Kiri	O	
52	Pilar Pintu Depan Kanan & Kiri	O	
53	Pilar Pintu Belakang Kanan & Kiri	O	
54	Pilar Bagasi	O	
55	Crossmember Depan	O	
56	Crossmember Belakang	Δ	Nekuk sedikit
57	Chasis Keseluruhan	O	

INTERIOR DAN FUNGSI FITUR

No	ITEM	KONDISI	CATATAN
DASHBOARD & PANEL KONTROL			
58	Dashboard (Retak, Goresan)	Δ	Retak-retak
59	Headunit (Fungsi Tombol, Suara, Layer Berpulau)	O	
60	Panel Instrumen (Fungsi Tombol, Lampu Indikator, Layar berpulau)	O	
61	Steer (Fungsi Tombol, Tekstur, Klakson)	O	
62	Airbag (Retak, Indikator Menyala/Tidak)	O	
63	Tombol Start/Stop Engine (Jika Tersedia)	O	
KENYAMANAN & KONTROL KABIN			
64	Doortrim Keseluruhan (retak, goresan)	O	
65	Door Locks/Central Lock	O	
66	Power Windows Semua Pintu	O	
67	Electric Retract Spion (pengaturan arah cermin)	O	
68	AC & Blower (Suhu, Fungsi Tombol)	O	
69	Plafon (Noda, Kendor, Sobek)	O	
70	Sunroof / Moonroof (Fungsi, Bocor)	O	
71	Sunvisor (Tidak Ada, Kaca Pecah, Kotor, Longgar)	O	
72	Jok (Sobek, Kotor, Pengaturan maju-mundur & recline)	O	
73	Kolong Jok (Karat Oksidasi, Karat Banjir)	O	
74	Kolong Steer (Karat Oksidasi, Karat Banjir)	O	
75	Sabuk Pengaman (Fungsi Semua titik)	O	
76	Karpet	O	
77	Console Tengah & Tempat Penyimpanan	O	
78	Lampu Kabin	O	
79	Partisi Bagasi (Sobek, Tidak Ada)	O	
PENGENDALIAN BERKENDARA			
80	Pedal Gas, Rem, dan Kopling (cek respons & aus)	O	
81	Tuas Transmisi (gerak halus, indikator posisi jelas)	O	
82	Tuas Rem Tangan / Hand Rem (Cek Fungsi)	O	
83	Cruise Control (kalau ada—aktif saat test jalan)	O	
84	Saklar Lampu & Wiper (berfungsi semua)	O	

MESIN DAN TRANSMISI

No	ITEM	KONDISI	CATATAN
MESIN & KELISTRIKAN			
85	Internal Mesin Buka tutup Oli (Sludge, Kerak)	O	
86	Oli Mesin Buka Dipstik (Warna, Level)	O	
87	Kebocoran Oli (Tampak Atas, Bawah, Samping)	O	
88	Kondisi Ruang Mesin (Ada Kotoran Tikus, Berdebu, Karat)	O	
89	Peredam Mesin / Cover Mesin (Sobek, Lepas, Tidak Ada)	Δ	Kelupas
90	Suara atau Getaran Mesin Saat Idle, RPM Tinggi dan Akselerasi	O	
91	V-belt (Getas, Retak-retak, putus)	O	
92	Engine mounting (retak, lemah)	O	
93	Oli Power Steering jika non-EPS (warna, level)	O	
94	Starter (respon cepat/delay)	O	
95	Indikator Check Engine	O	
96	Aki (Cek tegangan > 12.5V)	O	Tegangan 12.74V (SOH 100%, SOC 98%)
97	Alternator (Cet tegangan stabil > 13.5V)	O	Tegangan 13.54V
98	Fuse box (konslet)	O	
99	Kabel & Soket (Longgar, putus)	O	
100	Asap Knalpot (warna, basah oli)	O	
101	Kondisi pipa Knalpot (retak, bocor)	O	
SISTEM AC & PENDINGIN			
102	Suhu AC (STD <10°C)	Δ	Suhu 12.1°C
103	Blower Keseluruhan (arah semburan, suara, kisi2 patah)	O	
104	Kompresor AC (suara ngorok, rembes oli)	O	
105	Radiator (coolant, kerak, kebocoran, coklat campur oli)	O	
106	Kipas raditor (pecah, berputar normal)	O	
107	Oli Matic/Transmisi Buka Dipstik (Warna Level)	O	
108	Perpindahan Transmisi (halus, lompat)	O	
109	Tuas Transmisi (indikator jelas)	O	
110	Minyak Rem (warna, level)	O	
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC OBD2 SCANNER ECU			
111	Hasil Scan pertama (cek error)	Δ	6 DTC
112	Hasil Scan kedua (clear DTC, cek error)	O	NORMAL

FOTO-FOTO TEMUAN

1. Fender belakang kanan ada baret tipis



2. Bumper belakang baret



3. Velg belakang kanan baret minor



4. Ban belakang kiri ada gompal



5. Bumper depan kiri baret cat kelupas



6. Body dashboard sedikit retak retak



7. Bracket bawah bumper patah



8. Suhu AC sedikit diatas standard 10°C



9. Kaki-kaki depan kiri link stabilizer aus



10. Peredam panas cowl kelupas



11. Crossmember belakang nekuk sedikit



13. Hasil scan ECU ke-1, 6 DTC

All System Diagnostic Report

The Report is created by THINKCAR


Vehicle Information

SN: 1
Make:Toyota/Lexus
Model:Vellfire
Year:2011
Mileage:0 KM
Test Time:05/11/2026 11:42:19

Inspection Result

ECMECT (Engine and ECT) 2 problems exist
1.P1604 Startability Malfunction
Current
2.P1604 Startability Malfunction
History
ABS (Anti-lock Braking System)/VSC (Vehicle Stability Control)/TRC (Traction Control System)
1.C1201 Engine/EV Control System Malfunction
Current
AC (Air Conditioning) 1 problems exist
1.B1449 Air Outlet Damper Control Servo Motor Circuit (Rear)
History
BCM (Body Control Module) 1 problems exist
1.U0230 Lost Communication With Rear Gate Module
History
RLD (Rear Left Door) 1 problems exist
1.B2224 Power Slide Door Pulse Sensor Malfunction on Rear Left Door
History
The following systems are OK:
1.CCS (Cruise Control)
2.EMPS (Electronic Motor Power Steering)
3.SRS (Supplemental Inflatable Restraint System)
4.CM (Combination Meter)
5.RRD (Rear Right Door)
6.BD (Back Door)
7.SR (Sliding Roof)
8.DS (Driver Seat)
9.ES (Entry&Start)
10.DDM (Driver Door Motor)
11.PDM (Passenger Door Motor)
12.RLDM (Rear Left Door Motor)
13.RRDM (Rear Right Door Motor)
14.MSW (Master Switch)
15.MIR (Mirror)
16.CS (Clearance Sonar)

15. STNK 18/10/2024. STNK barunya ada di owner



14. Hasil scan ECU ke-2, NORMAL

All System Diagnostic Report

The Report is created by THINKCAR

Vehicle Information

SN: 1
Make:Toyota/Lexus
Model:Vellfire
Year:2011
Mileage:0 KM
Test Time:05/11/2026 11:47:47

Inspection Result

The following systems are OK:
1.ECMECT (Engine and ECT)
2.CCS (Cruise Control)
3.ABS (Anti-lock Braking System)/VSC (Vehicle Stability Control)/TRC (Traction Control System)
4.EMPS (Electronic Motor Power Steering)
5.SRS (Supplemental Inflatable Restraint System)
6.AC (Air Conditioning)
7.CM (Combination Meter)
8.BCM (Body Control Module)
9.RLD (Rear Left Door)
10.RRD (Rear Right Door)
11.BD (Back Door)
12.SR (Sliding Roof)
13.DS (Driver Seat)
14.ES (Entry&Start)
15.DDM (Driver Door Motor)
16.PDM (Passenger Door Motor)
17.RLDM (Rear Left Door Motor)
18.RRDM (Rear Right Door Motor)
19.MSW (Master Switch)
20.MIR (Mirror)
21.CS (Clearance Sonar)

Deskripsi:

ECM/ECT (Engine & Electronic Control Transmission)
P1604 Startability Malfunction (Current & History) Artinya ada masalah pada sistem start mesin. Biasanya terkait dengan kesulitan mesin untuk menyala (misalnya butuh waktu lama saat starter, mesin tersendat, atau gagal hidup).
- *Current*: masalah sedang aktif.
- *History*: masalah pernah terjadi sebelumnya. Penyebab umum: aki lemah, sistem bahan bakar (pompa/injektor) bermasalah, atau sensor crankshaft/camshaft tidak stabil.

ABS/VSC/TRC
C1201 Engine/EV Control System Malfunction (Current) Ini adalah kode "link" antara sistem rem/ABS dengan ECU mesin. Biasanya muncul jika ada error di ECM/ECT (seperti P1604 tadi). Sistem ABS/VSC/TRC mendeteksi mesin bermasalah sehingga fungsi stabilitas bisa dibatasi. Jadi C1201 bukan masalah rem langsung, melainkan efek dari error mesin.

AC (Air Conditioning)
B1449 Air Outlet Damper Control Servo Motor Circuit (Rear) - History Pernah ada masalah pada motor servo pengatur arah hembusan udara AC bagian belakang. Karena statusnya *History*, saat ini tidak aktif, tapi pernah tercatat. Bisa jadi motor servo sempat macet atau konektor longgar.

BCM (Body Control Module)
U0230 Lost Communication With Rear Gate Module - History Modul BCM pernah kehilangan komunikasi dengan modul pintu bagasi belakang. Karena *History*, saat ini tidak aktif. Bisa disebabkan konektor longgar, aki drop, atau gangguan sementara.

RLD (Rear Left Door)
B2224 Power Slide Door Pulse Sensor Malfunction (History) Sensor pulse pada pintu geser kiri belakang pernah bermasalah. Sensor ini mendeteksi pergerakan pintu. Status *History* berarti error sudah tidak aktif, tapi pernah terjadi. Bisa karena pintu tersendat, sensor kotor, atau kabel longgar.

16. Cek pajak online, NOPOL sudah diblokir

NOPOL	
Plat	
CC Kendaraan	
Kendaraan ke-	001 - Lihat detail
Merek	TOYOTA
Model	MICRO/MINIBUS
Tipe	VELLFIRE Z 2.4 AT.
Tahun Buat	2013
Warna	HITAM
BBM	BENSIN
Masa Pajak	18/10/2026
Masa STNK	18/10/2028
Nilai Jual	Rp. 304.000.000
PNBP Cetak STNK	Rp. 0
PNBP Plat (TNKB)	Rp. 0
PNBP NRKB Pilihan	Rp. 0
Pajak Kendaraan	Rp. 0
Denda Pajak	Rp. 0
SWDKLLJ	Rp. 0
Denda SWDKLLJ	Rp. 0
Total	Rp. 0
Keterangan	NOPOL BLOKIR JUAL KUNJUNGI SAMSAT

Catatan:
Pajak kendaraan(PKB), SWDKLLJ dan denda-de hanya perhitungan 1 tahun terakhir